



自動車検査証

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|-----------|------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| 自動車登録番号又は車両番号 | | 登録年月日/交付年月日 | 初度登録年月 | 自動車の種別 | 用途 | 自家用・事業用の別 | 車体の形状 | | | |
| 群馬 100 は | | 令和 1年 6月 5日 | 平成 26年 8月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | ダンプ [022] | | | |
| 車名 | | 三菱 | | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | | | |
| | | [318] | | 2人 | 9300kg | 10570kg | 19980kg | | | |
| 車台番号 | | FV50VX-533340 | | 長さ | 幅 | 高さ | 前前軸重 | 前後軸重 | 後前軸重 | 後後軸重 |
| | | 型式 | | 782cm | 249cm | 328cm | 4820kg | 2910kg | 2910kg | 2840kg |
| 型式 | | 原動機の型式 | | 総排気量又は定格出力 | 燃料の種類 | | 型式指定番号 | | 類別区分番号 | |
| QKG-FV50VX | | 6R10 | | 12.80 kW | 軽油 | | | | | |
| 所有者の氏名又は名称 | | 上陽自動車 株式会社 | | | | | | | | |
| 所有者の住所 | | 群馬県佐波郡玉村町上福島1235-2 | | | | | | | | |
| 使用者の氏名又は名称 | | *** | | | | | | | | |
| 使用者の住所 | | *** | | | | | | | | |
| 使用の本拠の位置 | | *** | | | | | | | | |
| 有効期間の満了する日 | | 令和 2年 4月 4日 | | | | | | | | |
| 備考 | | <p>[群馬], 移転登録, 管轄変更入 [24年度税制] 平成26年8月28日 新規登録 5.0%減税措置済み 平成27年度燃費基準達成車 使用車種規制 (NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域外です。 速度抑制装置付 [走行距離計表示値] 246, 800km (平成31年4月5日) [旧走行距離計表示値] 185, 700km (平成30年3月30日)) 平成13年騒音規制車, 近接排気騒音規制値 99dB [受検種別] 指定整備車</p> | | | | | | | | |
| | | <p>[検査時の点検整備実施状況] 点検整備記録簿記載あり [受検形態] 指定整備工場 [整備工場コード] 43-00658 [その他検査事項] (920) 燃料タンク 1個 200L (1) 横浜 営23-14 (2) 荷台深さ52CM 以下余白</p> | | | | | | | | |
| | | 44125 A 13480 | | | | | | | | |

裏面もご覧下さい。



| | | | | | | |
|--|----|--------|---------------------|--|------|-------|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | |
| | 三菱 | H 26/8 | QKG - FV50VX-533340 | | ダンプ | 44125 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|----|------------|----------|------------|------------|-----------------|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | |
| 足立 自家用 | R2.4.4 | | 247,000 km | 9,300 kg | L 5,090 | W 2,190 | H (門) 520 | 上陽自動車(株) |
| | 切れ | 抹消 | 知年月 | 一体 別体 | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|----------|------|-------|----|---------|----|-----|---|---|---|-----|
| エンジン状態 | A (B) C | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | (A) V | EG | 380 ターボ | ps | T/M | 7 | 速 | 3 | ペダル |
|--------|---------|----|----------|------|-------|----|---------|----|-----|---|---|---|-----|

| | | | |
|-------------------|---------|--------|-------------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 良好 | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 良好 | ベツト | (有) 無 |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 | 汚れ | 小 (中) 多 |
| 新明和 DRS11-0010S | 車検付 | シート破 | 有 (無) |
| 自動シート(左右・後) | | ETC | (有) 無 |
| | | ラジオ | (良) 不良 |
| | | バックモニタ | (有) 無 |
| | | | (カ) 白黒 |
| | | | リサイクル料 ¥13,480 |
| | | | ヘッドランプ (HID) ハロゲン |
| | | | 補助ブレーキ 2 段 |
| | | | 電動格納ミラー |
| | | | キーレスエントリー |
| | | | アルミホイール |

| | | | |
|--------|-----|------|-----|
| Fガラス | 要交換 | (良好) | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | (無) | |
| 取説 | 有 | (無) | |
| メンテノート | 有 | (無) | |
| 燃料タンク | 200 | | |



バンパー凹み・カバー割れ



アオリ凹み

| | | | |
|--------------|--------------|---|---|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 1 | | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| スペア | 欠 | | |
| F | 11R22.5 14PR | | |
| サイズ | | | |
| R | 11R22.5 14PR | | |
| サイズ | | | |